

**Łączniki rurowe
z przegrodą,
typu LAP...**

Material: Al.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 1÷10 kV.
Narzędzia do zaciskania: str. 8/30.


**Compression joints
with blind hole,
LAP... type**

Material: Al.
Surface: uncoated.
Voltage: 1÷10 kV.
Crimping tools: p. 8/30.

**Трубчатые
соединители
с перегородкой
типа LAP...**

Материал: Al.
Покрывтие: без покрытия.
Напряжение: 1÷10 кВ.
Зажимные инструменты: с. 8/30.

przegroda
blind hole
перегородка



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]			[szt./pcs/шт.]	Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка		Art. nr Item No. Арт. №	
	mm/sm	re/se	d	D	l			Nr gniazda Die code No. No. гнезда	Liczba zacińnięć No. of crimp Число зажатий		
								Mech. Механ.	Hydr. Гидрав.		
LAP 16	16	25	5,6	12,0	75	1	0,02	12	4-4	2-2	350-351950
LAP 25	25	35	6,8	12,0	75	1	0,02	12	4-4	2-2	350-351951
LAP 35	35	50	8,0	14,0	90	1	0,03	14	5-5	2-2	350-351952
LAP 50	50	70	9,8	16,0	90	1	0,04	16	5-5	2-2	350-351953
LAP 70	70	95	11,2	18,5	110	1	0,06	18	6-6	3-3	350-351954
LAP 95	95	120	13,2	22,0	110	1	0,09	22	6-6	3-3	350-351955
LAP 120	120	150	14,7	23,0	110	1	0,09	22	6-6	3-3	350-351956
LAP 150	150	185	16,3	25,0	130	1	0,11	25	6-6	3-3	350-351957
LAP 185	185	240	18,3	28,5	130	1	0,16	28	6-6	3-3	350-351958
LAP 240	240	300	21,0	32,0	150	1	0,21	32	8-8	3-3	350-351959
LAP 300	300	-	23,3	34,0	155	1	0,27	34	8-8	3-3	350-351960
LAP 400	400	-	26,0	38,5	235	1	0,60	38	-	4-4	350-351961
LAP 500	500	-	29,0	44,0	235	1	0,92	44	-	4-4	350-351962
LAP 625	625	-	35,0	52,0	360	1	1,22	52	-	5-5	350-351963
LAP 800	800	-	40,0	58,0	380	1	1,50	58	-	5-5	350-351964
LAP 1000	1000	-	44,0	60,0	380	1	1,42	60	-	5-5	350-351965

Uwaga!

- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Remark!

- Terminals are filled with special contact grease and packed in foil;
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

Примечание!

- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".



**Końcówki rurowe aluminiowe / Aluminium tubular terminals /
Алюминиевые трубчатые наконечники**

8/25

**Łączniki rurowe
redukcyjne
z przegrodą,
typu LAP.../...**


**Compression joints
with blind hole,
LAP.../... type**

**Трубчатые
редукционные
соединители
с перегородкой
типа LAP.../...**

Material: Al.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 1÷10 kV.
Narzędzia do zaciskania: str. 8/30.

Material: Al.
Surface: uncoated.
Voltage: 1÷10 kV.
Crimping tools: p. 8/30.

Материал: Al.
Покрытие: без покрытия.
Напряжение: 1÷10 кВ.
Зажимные инструменты: с. 8/30.



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]				Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]				[szt./pcs/шт.]	Опакowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	d ₁		d ₂		d1	d2	D	l			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zacisnięć No. of crimp Число зажатий		
	rm/ sm	re/se	rm/ sm	re/se								Mech. Mech. Механ.	Hydr. Hydr. Гидрав.	
LAP 16/10	16	25	10	16	5,4	4,2	12,0	75	1	0,015	12	4-4	2-2	350-352200
LAP 25/10	25	16	10	16	6,8	4,2	12,0	75	1	0,025	12	4-4	2-2	350-352210
LAP 25/16			16	25		5,4				0,019				350-352220
LAP 35/16	35	50	16	25	8,0	5,4	14,0	90	1	0,04	14	5-5	2-2	350-352230
LAP 35/25			25	35		6,8				0,035				350-352240
LAP 50/25	50	70	25	35	9,8	6,8	16,0	90	1	0,048	16	5-5	2-2	350-352250
LAP 50/35			35	50		8,0				0,043				350-352260
LAP 70/25	70	95	25	35	11,2	6,8	18,5	110	1	0,066	18	6-6	3-3	350-352270
LAP 70/35			35	50		8,0				0,061				350-352280
LAP 70/50			50	70		9,8				0,059				350-352290
LAP 95/35	95	120	35	50	13,2	8,0	22,0	110	1	0,097	22	6-6	3-3	350-352300
LAP 95/50			50	70		9,8				0,093				350-352310
LAP 95/70			70	95		11,2				0,09				350-352320
LAP 120/35	120	150	35	50	14,7	8,0	23,0	110	1	0,095	22	6-6	3-3	350-352330
LAP 120/50			50	70		9,8				0,092				350-352340
LAP 120/70			70	95		11,2				0,090				350-352350
LAP 120/95			95	120		13,2				0,096				350-352360
LAP 150/35	150	185	35	50	16,3	8,0	25,0	130	1	0,125	25	6-6	3-3	350-352370
LAP 150/50			50	70		9,8				0,121				350-352380
LAP 150/70			70	95		11,2				0,117				350-352390
LAP 150/95			95	120		13,2				0,110				350-352400
LAP 150/120			120	150		14,7				0,104				350-352410
LAP 185/50	185	240	50	70	18,3	9,8	28,5	130	1	0,149	28	6-6	3-3	350-352420
LAP 185/70			70	95		11,2				0,145				350-352430
LAP 185/95			95	120		13,2				0,141				350-352440
LAP 185/120			120	150		14,7				0,138				350-352450
LAP 185/150			150	185		16,3				0,131				350-352460
LAP 240/95	240	300	95	120	21,0	13,2	32,0	150	1	0,222	32	8-8	3-3	350-352470
LAP 240/120			120	150		14,7				0,215				350-352480
LAP 240/150			150	185		16,3				0,208				350-352490
LAP 240/185			185	240		18,3				0,195				350-352500
LAP 300/120	300	-	120	150	23,3	14,7	34,0	155	1	0,195	34	8-8	3-3	350-352510
LAP 300/150			150	185		16,3				0,282				350-352520
LAP 300/185			185	240		18,3				0,273				350-352530
LAP 300/240			240	300		21,0				0,268				350-352540
LAP 400/150	400	-	150	185	26	16,3	38,5	235	1	0,347	38	-	4-4	350-352550
LAP 400/185			185	240		18,3				0,332				350-352560
LAP 400/240			240	300		21,0				0,321				350-352570
LAP 400/300			300	-		23,3				0,312				350-352580

Uwaga!

- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Remark!

- Terminals are filled with special contact grease and packed in foil;
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

Примечание!

- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".